

ティンバーランド 修理見込み料金表（税抜）

2018年5月1日現在

- 定番アイテム(※)については以下の修理が可能です。おおよその金額をご確認ください。**正確なお見積りは現物確認後、ご連絡いたします。**
- 純正パーツでの修理ではありません。似寄りの代替パーツでの修理になります。
- その他のモデル（定番アイテム以外）も製法によりソールの交換等の修理が可能な場合がございます。その他の修理箇所につきましては、カスタマーサービスまで品番の確認と、画像を付けてメールにてお問い合わせください。※注意）スニーカータイプのソールは交換できません。

修理箇所・内容		詳細・注意	修理料金(税抜)
オールソール交換 6インチ 3eyeモカシン 2eyeポート	ビブラムソールでの交換 ・メンズの場合現状より5ミリ程度薄くなる ・カラー3色：あめ色・茶・黒	2eyeポート：アウトソール交換（あめ色のみ）	¥10,000
		6インチ・3eyeモカシン：アウトソール交換	¥12,500
		6インチ：ミッドソールからの交換	¥17,500～
底はがれ 6インチ 3eyeモカシン 2eyeポート	・剥がれたソールを再接着します ・ソールが拡張している場合はカットします	剥がれの状態により ¥2,000～¥4,500-	
モカシン・ポートのU字ステッチほつれ・破れ	手縫い	ほつれ・破れの状態により ¥2,000～¥4,500-	
スベリ革当て（内側の破れ補修） 6インチ・モカシン・ポート	内側の破れに革を当てて補修します	破れの大きさにより ¥3,500～¥6,000-	
音鳴り対策	中敷再接着	※完全に音鳴りが改善されるとは限りません	¥2,000
	中底分解接着 片足		¥4,000～
	中底分解接着 両足		¥5,000～
6インチ タンのカット タンの当たりによる痛み対策	1か所	タンの付け根部分を2センチ程度カットを深めま す	¥1,000
	両足 タン両脇、計4箇所	※完全に痛みが解消されるとは限りません	¥3,500
ブーツのクリーニング	両足	※油污れ・傷は完全には戻りません	¥6,000
6インチパッド交換 （履き口のクッション部分）	片足	※基本は両足交換のご提案となります カラー：茶・黒・白（その他要ご相談）	¥5,000
	両足		¥10,000

※定番アイテム

定番：6インチブーツ			
10061 メンズ/ ウィート 10361 ウィメンズ/ ウィート 10073 メンズ/ ブラック 10001 メンズ/ ブラウン	10061/10361	10073	10001
定番：3eyeモカシン			
30003 メンズ/ ブラウン 50009 メンズ/ バーガンディ 51304 ウィメンズ	3eyeモカシン	2eyeポート	
定番：2eyeポート			
25077 メンズ 72333 ウィメンズ			

※定番アイテム以外でも、同じ製法のブーツ（カラー違い等）、シューズは修理が可能です